

Gläserspülmaschine Ready 405 AP mit Ablaufpumpe

Gläserspülmaschine Ready 405 AP mit Ablaufpumpe. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Elektromechanische Steuerung, Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosiergeräte, Digitale Temperaturanzeige, Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige, Ablaufpumpe, Automatischer Teiltankwasserwechsel, 2 Spülprogramme 90 und 120 Sekunden, Außen- und Innenmaterial aus CNS, Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff, Thermostopp, Double-Flow Pumpe, Boilersicherheitsthermostat, Automatische Wasserniveauregulierung, Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem, Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess, Eingebauter Türkontaktschalter, Doppelwandige Tür, Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar, Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene, Schräglaufernder Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung, Gerät nicht steckerfertig, Umfangreiches Serienzubehör, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße, 2 Körbe aus Kunststoff 350 x 350 x 150 mm, 1 Besteckköcher 105 x 105 x 140 mm.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	436 x 535 x 670 mm
Öffnungssystem:	Volltür
Anzahl der Türen:	1
Selbstreinigung:	Ja
Steuerung:	Elektromechanisch
Außenmaterial:	CNS
Innenmaterial:	CNS
Anschlusswert Elektro:	3,5 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	45 kg
Max. Gläserereinschubhöhe:	320 mm
Einschubhöhe:	320 mm
Korbgröße:	385x385 mm
Waschzeit pro Zyklus:	90 / 120 Sekunden
Waschtemperatur bis:	60 °C
Nachspültemperatur bis:	65 °C
Maximale Korbleistung:	40 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
Pumpenleistung:	200 W
Boilerart:	Druckabhängig
Boilerheizung:	3 kW
Tankheizung:	1 kW
Tankinhalt:	8 L
Boilerinhalt:	3 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus:	2 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät:	Ja
Spülmitteldosiergerät:	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe:	Ja
Einspülservice Kosten Rechner:	355 €

Artikel-Nr.: 20122011

GTIN: 4059395094800

Typ: Ready 405 AP

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.